



Kirchengemeinde Steinheim

89278 Nersingen, 19.5.2015

☎ 07308/2450

Fax: 07308/41365

E-Mail: pfarramt.steinheim@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt Steinheim - Gartenstr. 19, 89278 Nersingen

Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen  
IBAN: DE19 7305 0000 0440 024 966  
BIC: BYLADEM1NUL

Stadt Neu-Ulm  
FB5 Finanzen, Immobilien  
Frau Kling  
Augsburger-Str. 15  
89231 Neu-Ulm

## **Zuschüsse: Stadt Neu-Ulm an freigemeinnützige Träger von Kindertagesstätten Antrag für 2017 für den Kindergarten Steinheim: Sicherer Zugang für den Kindergarten**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Kindergarten Steinheim muss der Zugang für die Kinder verkehrssicher gestaltet werden. Ferner ist der bestehende Zaun zu Straße hin irreparabel beschädigt und muss ersetzt werden.

### Begründung:

Der bisherige Zugang zum Kindergarten Steinheim führt geradeaus durch ein nicht gesichertes Gartentürchen unmittelbar auf die Straße. Ein Gehsteig ist auf dieser Straßenseite nicht vorhanden.



Die Buchbergstraße ist zwar offiziell eine Tempo 30-Zone; allerdings halten sich die wenigsten Autofahrer an dieses Tempo. Der gerade Zugang direkt auf die Straße ist eine große Gefahrenquelle

für Leib und Leben der Kinder. Man kann von großem Glück sprechen, dass an dieser Stelle noch

kein Unfall mit schweren Folgen passiert ist. Diese Gefahrensituation muss dringend beseitigt werden.

für Leib und Leben der Kinder.

Man kann von großem Glück sprechen, dass an dieser Stelle noch



kein Unfall mit schweren Folgen passiert ist. Diese Gefahrensituation muss dringend beseitigt werden.

Aus unserer Sicht kommt hierfür nur eine bauliche Lösung in Frage, die den Zugang zum Kindergarten um das Kindergartengebäude herum parallel zur Straße führt, um ein direktes Rennen auf die Straße zu vermeiden.



Der bestehende, marode Holzzaun würde im Bereich des Zugangs durch ein witterungsbeständiges Metall-Geländer an der neu entstehenden Rampe ersetzt, der bestehende, im Winter nicht gut zu räumende und glatte Kopfsteinpflaster-Belag würde durch einen tauglicheren und versiegelungsoffenen Plattenbelag ersetzt.



Der Holzzaun zum Garten- und Spielbereich muss ebenfalls ersetzt werden. Auch hier soll ein witterungsbeständiger Gitterstabzaun eingesetzt werden.

Die von uns angestrebte Lösung würde überdies einen weiteren Parkplatz ermöglichen, der ebenfalls dringend benötigt wird.

***Aus Sicherheitsgründen sollte diese Maßnahme vordringlich behandelt und unbedingt 2017 umgesetzt werden.***

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Gerne sind Sie auch eingeladen, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen.

Mit freundlichen Grüßen